



*Distribucion de materiales y maquinaria para:
Serigrafía, Tampografía, Rotulación e Impresión Digital*

Francisco A. Borrás Esteve 20.808.617 B
P.I. Xara – C/ Vintena,3 46680 Algemés (Vcia)
Correo: info@distribucionesboral.com
Web: www.distribucionesboral.com
Móvil: 629 266 451- Tel.: 96 201 92 27

REMOVE PW LIMPIEZA GENERAL DE PANTALLAS, TABLEROS Y UTENSILIOS

REMOVE PW7

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mezcla de disolventes caracterizada por su rápida evaporación y olor limitado, diseñada para la limpieza y eliminación de tintas en la impresión textil y gráfica. Funciona muy bien durante la fase de cambio de color y, en general, para limpiar las plantillas durante la impresión y antes de su almacenamiento. Se utiliza para eliminar las colas de las paletas de impresión.

INSTRUCCIONES DE USO

Para optimizar el proceso de limpieza se recomienda utilizar un trapo de algodón; evitar el material sintético. Como alternativa, sugerimos utilizar papel muy absorbente.

LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO DE IMPRESIÓN

Aplique un poco de Remove PW7 en el trapo o directamente en la pantalla y comience a limpiar el área de impresión; repita el proceso dos veces, doblando el trapo cada vez. Después de este tratamiento la zona está todavía llena de tinta; haga alguna impresión en blanco y reinicie el proceso interrumpido.

LIMPIEZA FINAL

Ponga una cantidad limitada de Remove PW7 en el práctico cepillo Saati o aplíquelo directamente sobre la pantalla. Utilizando el cepillo, mezcle la tinta con el disolvente. Quitar todo con un trapo de algodón trabajando en ambos lados de la pantalla. Si la pantalla debe ser recuperada totalmente, la mezcla tinta-disolvente puede ser fácilmente eliminada por chorro de agua.

Siguiendo este procedimiento y utilizando Remove PW7, se obtenemos estas mejoras:

- Cantidad mínima de disolvente utilizado para limpieza

- Mínimo uso de material de limpieza (trapos)

- Importante reducción de imágenes fantasma en comparación con las pantallas limpiadas con disolventes tradicionales

UNIDADES DE RECICLAJE DE DISOLVENTES

REMOVE PW7 puede utilizarse con éxito en unidades de unidades de reciclaje de disolventes.

ELIMINACIÓN DE ADHESIVOS EN PALETS

Aplicar algunas pulverizaciones de REMOVE PW7 sobre la superficie superficie de la paleta. Esperar 1 minuto y retirar el pegamento con la ayuda de una escobilla de goma dura, recogiendo el material retirado en un contenedor de eliminación.



**Distribucion de materiales y maquinaria para:
Serigrafía, Tampografía, Rotulación e Impresión Digital**

Francisco A. Borrás Esteve 20.808.617 B
P.I. Xara – C/ Vintena,3 46680 Algemés (Vcia)
Correo: info@distribucionesboral.com
Web: www.distribucionesboral.com
Móvil: 629 266 451- Tel.: 96 201 92 27

REMOVE PW 30

APLICACIONES

Elimina la tinta de la malla después y antes de la serigrafía.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mezcla de disolventes caracterizada por una media evaporación, diseñada para la limpieza y eliminación de tintas UV y de base solvente en la impresión gráfica.

Puede utilizarse con éxito incluso en máquinas de limpieza automáticas.

INSTRUCCIONES DE USO

Para optimizar el proceso de limpieza se recomienda utilizar un trapo de algodón; evitar el material sintético. Como alternativa, sugerimos utilizar papel muy absorbente altamente absorbente.

Limpieza durante el proceso de impresión

Aplique un poco de spray de Remove PW30 en el trapo y comience a limpiar la zona de impresión; repita el proceso dos veces, doblando el trapo cada vez.

Después de este tratamiento la zona sigue llena de tinta; haga un poco de impresión en blanco y reinicie el proceso interrumpido.

Limpieza final

Coloque la pantalla en una superficie plana, donde se extender material absorbente (hojas de papel).

Con una botella de spray a mano, aplique un poco de spray de removedor PW30 sobre la superficie de la tinta y mezclarlo con la ayuda de un pincel de plástico. Coloque un trapo a lo largo del lado más corto de la pantalla y utilice una escobilla de goma para recoger la mezcla Remove/tinta del lado opuesto del trapo; recoja en el trapo el material retirado.

Recicle la mayor parte del material retirado con la ayuda de el trapo; limpie los dos lados y las esquinas de la pantalla.

Retire la pantalla del soporte y finalice la limpieza aplicando algunas pulverizaciones de Remove PW30 en ambos lados trabajando con un trapo de algodón.

Siguiendo este procedimiento y utilizando Remove PW30 obtenemos estas mejoras:

- Mínima cantidad de disolvente utilizado para la limpieza
- Mínimo uso de material de limpieza (trapos)